

Registro Fotográfico da Atividade

INSP_UO073_2020_0039

(Centro Norte de Comunicação Ltda)



Figura 1: Fotos da torre de transmissão da estação TVD da entidade fiscalizada.




Figura 2: Antenas utilizada pela entidade fiscalizada.



Figura 3: Transmissor principal utilizado pela entidade.



Figura 4: Informações do transmissor principal (fabricante, modelo, potência, canal).



Figura 5: Potência de operação do transmissor principal no momento da fiscalização. (P = 1001 W).



Figura 6: Transmissor reserva utilizado pela entidade.




Figura 7: Potência de operação que estava configurada para o transmissor reserva no momento da fiscalização (P = 500 W).



Figura 8: Fotos que demonstram que os transmissores estavam aterrados.



Figura 9: Potência de operação do transmissor principal após o ajuste realizado pela entidade ($P = 400\text{ W}$).



Figura 10: Potência de operação do transmissor reserva após o ajuste realizado pela entidade ($P = 400\text{ W}$).